

Gambaran Kesiapsiagaan Rumah Sakit terhadap Bahaya Gempa Bumi di Daerah Yogyakarta Tahun 2013

Mulianingsih

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=99450&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas kesiap siagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana gempa bumi di D.I. Yogyakarta pada tahun 2013 dengan melihat gambaran keamanan struktur bangunan rumah sakit, keamanan non-struktural(generator, panel listrik, sanitasi, dan sebagainya), serta kapasitas fungsional dari rumah sakit tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan metode kualitatif menggunakan Hospitas Safety Index. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah sakit di daerah Yogyakarta masih dapat berfungsi saat terjadi bencana, terutama gempa bumi, namun masih memerlukan intervensi di beberapa hal terutama di ketahanan struktur bangunan, dan perlengkapan dari prosedur keselamatan rumah sakit. Kata Kunci: Kesiap siagaan rumah sakit, Hospital safety index, Keselamatan Rumah Sakit

This study focused on hospital preparedness in dealing with devastating earthquake in DI Yogyakarta in 2013 to see an overview of the structural hospital safety building, the safety of non-structural (generators, electrical panels, sanitation, and etc), and also the functional capacity of the hospital. This study uses descriptive analytic approach using qualitative methods Hospitas Safety Index. The results of this study showed that hospitals in Yogyakarta is still able to function during a disaster, especially earthquakes, but still require intervention at some case, especially in resistance building structures, and equipment of the hospital safety procedures. Key word : The hospital preparedness, Hospital safety index, Safe Hospital.